

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 54
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
(МБОУ «СОШ № 54»)



«НИМАЗ ПРЕДМЕТЬЕСТЫ
МУРОМЫТЫСА ТОДЫТОНЭН
54-ТӢ НОМЕРО ОГЪЯДЫШЕТОНЪЯ
ШОРЪЕЗО ШКОЛА»
МУНИЦИПАЛ КОНЪДУТЭН
ВОЗИСЬКИСЬ ОГЪЯДЫШЕТОНЪЯ
УЖЬЮРТ

Союзная ул., д. 25, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426075, тел/факс. (3412) 36-54-33, тел. 36-49-11
e-mail: sc054@izh-shl.udmr.ru, <https://shkola54izhevsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru>
ИНН 1834300324 КПП 184001001 ОГРН 1021801584650

«16» ноября 2023 г. № 01-30/152

на _____ от _____

Начальнику Управления образования
Администрации г. Ижевска
С.А. Коротаевой

Уважаемая Софья Александровна!

Администрация МБОУ «СОШ № 54» извещает Вас, что при плановой проверке в 2023 году Отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска были выявлены нарушения в области пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Мероприятия
1	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	01.06.2024г.	Сделан запрос в обслуживающую АПС организацию ООО «Терби», получен ответ, что стоимость ежегодного комплексного испытания средств обеспечения пожарной безопасности составляет 30 000 руб. Но в связи с несоответствием требований ПБ будет выдана отрицательного акта. Необходима модернизация и замена всего оборудования АПС школы. Стоимость проекта и монтаж системы АПС составит около 7 млн. руб.
2	Руководитель не организовал работы по техническому обслуживанию оборудования системы передачи извещений о пожаре, отвечающего за	01.06.2024г.	Сделан запрос в обслуживающую СОУЭ организацию ООО «САК» о стоимо-

Управление образования Администрации
города Ижевска

Входящий №

от «17» 11 2023

	автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны. Регламент технического обслуживания указанного оборудования руководителем организации не утвержден (фактически отсутствует)		сти технического обслуживания оборудования систем передачи извещений о пожаре. Стоимость годового обслуживания системы составляет 8 тыс. руб. Дополнительно разработка проекта СПИ составит 2500 руб. Договор будет заключен в январе 2024 года.
3	Эвакуационное освещение находится не в круглосуточном режиме работы и не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	01.06.2024г.	Необходимо финансирование на проведение электромонтажных работ. Направлены Письма в УО № 01-30/131 от 13.07.2021 г., 01-30/06 от 18.01.2022 г. о выделении средств для выполнения предписания. Получены ответы № 01-11/06556 от 19.08.2021 г., №01-11/00567 от 28.01.22 о планировании затрат на 2022 год. Средства до сих пор не выделены. Стоимость работ по КП в 2021 году составляла 370 тыс. руб. С учетом роста цен и инфляции ориентировочная стоимость работ составит 1100, т. руб.
4	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом со 2-го этажа) не предусмотрена горизонтальная площадка шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	01.06.2024г.	Направлен запрос для определения стоимости работ. Согласно КП стоимость составила 155 тыс. руб.
5	Высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м (из обеденного зала столовой во двор фактически составляет 1,73м)	01.06.2024г.	С учетом допустимого отклонения от норматива высота проема должна составлять 1,805 м. Фактически составляет не 1,73м, а 1,78 м. Что составляет разницу 0,025м от допустимой нормы. Требования свода правил СП 1.13130 распространяются на объекты защиты при их проектировании, изменении функционального назначения, а также при проведении работ по реконструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении в части, соответствующей объему указанных работ. Школа сдана в эксплуатацию в 1986 году, высота эвакуационного выхода не менялась, установили только новые двери с максимальной высотой дверного проема. Высота эвакуационного выхода обозначена светоотражающей лентой.

Для устранения нарушений требуются финансовые средства:
- на проведение проектных и электромонтажных работ в сумме
1100,00 тыс. руб.

- модернизация системы АПС- **7 000,00** т.руб.

-обустройство площадки лестничного марша эвакуационного выхода-
155,00 тыс. руб.

Просим Вас выделить необходимые средства для устранения нарушений.

Директор



Е.В. Гуменная

