

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 54  
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ  
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»  
(МБОУ «СОШ № 54»)



«НИМАЗ ПРЕДМЕТЬЁСТЫ  
МУРОМЫТЫСА ТОДЫТОНЭН  
54-ТӢ НОМЕРО ОГӢЯДЫШЕТОНӢЯ  
ШОРӢЁЗО ШКОЛА»  
МУНИЦИПАЛ КОНӢДЭТЭН  
ВОЗИСЬКИСЬ ОГӢЯДЫШЕТОНӢЯ  
УЖӢЮРТ

Союзная ул., д. 25, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426075, тел/факс. (3412) 36-54-33, тел. 36-49-11  
e-mail: sc054@izh-shl.udmr.ru, <https://shkola54izhevsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru>  
ИНН 1834300324 КПП 184001001 ОГРН 1021801584650

«04» сентября 2024 г. № 01-30/149  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику Управления образования  
Администрации г. Ижевска  
С.А. Коротаевой

Уважаемая Софья Александровна!

Администрация МБОУ «СОШ № 54» извещает Вас, что при плановой проверке в 2023 году Отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска были выявлены нарушения в области пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности/ после ходатайства об отсрочке	Мероприятия
1	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	01.06.2024г./ 03.02.2025г.	Сделан запрос в обслуживающую АПС организацию ООО «Терби», получен ответ, что стоимость ежегодного комплексного испытания средств обеспечения пожарной безопасности составляет 30 000 руб. Но в связи с несоответствием требований ПБ будет выдана отрицательного акта. Необходима модернизация и замена всего оборудования АПС школы. Стоимость проекта и монтаж системы АПС составит около 7 млн. руб.

Управление образования Администрации  
города Ижевска  
Входящий №  
от «06» 09 20 24

2	Руководитель не организовал работы по техническому обслуживанию оборудования системы передачи извещений о пожаре, отвечающего за автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны. Регламент технического обслуживания указанного оборудования руководителем организации не утвержден (фактически отсутствует)	01.06.2024г.	Выполнено.
3	Эвакуационное освещение находится не в круглосуточном режиме работы и не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	01.06.2024г./ 03.02.2025г.	Необходимо финансирование на проведение электромонтажных работ. Направлены Письма в УО № 01-30/131 от 13.07.2021 г., 01-30/06 от 18.01.2022 г. о выделении средств для выполнения предписания. Получены ответы № 01-11/06556 от 19.08.2021 г. , №01-11/00567 от 28.01.22 о планировании затрат на 2022 год. Средства до сих пор не выделены. Стоимость работ по КП в 2021 году составляла 370 тыс. руб. С учетом роста цен и инфляции ориентировочная стоимость работ составит 1100, т. руб.
4	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом со 2-го этажа) не предусмотрена горизонтальная площадка шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	01.06.2024г./ 03.02.2025г.	Направлен запрос для определения стоимости работ. Согласно КП стоимость составила 155 тыс. руб.
5	Высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м (из обеденного зала столовой во двор фактически составляет 1,73м)	01.06.2024г./ 03.02.2025г.	С учетом допустимого отклонения от норматива высота проема должна составлять 1,805 м. Фактически составляет не 1,73м ,а 1,78 м. Что составляет разницу 0,025м от допустимой нормы. Требования свода правил СП 1.13130 распространяются на объекты защиты при их <b>проектировании</b> , изменении функционального назначения, а также при проведении работ по реконструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении в части, соответствующей объему указанных работ. Школа сдана в эксплуатацию в 1986 году, высота эвакуационного выхода не менялась, установили только новые двери с максимальной высотой дверного проема. Высота эвакуационного выхода обозначена светоотражающей лентой.

Из отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска поступило Предостережение № 2409/010-18/460/ПНН от 03.09.2024 о том, что в МБОУ «СОШ №54» допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (СПС, СОУЭ) сверх установленного изготовителем (более 10 лет).

От обслуживающих организаций ООО «САК» и ООО «Терби» поступили письма о том, что эксплуатация существующих систем АПС И СОУЭ ведется более 20 лет и подлежит модернизации.

Для модернизации системы АПС требуется **7 000,00** т. руб, системы СОУЭ **20,5** тыс. руб.

Для устранения нарушений по Предписанию требуются финансовые средства:  
- на проведение проектных и электромонтажных работ в сумме **1 100,00** тыс. руб.  
-обустройство площадки лестничного марша эвакуационного выхода- **155,00** тыс. руб.

Ранее были в Управление образования были направлены письма № 01-30/113 от 02.07.2024 г. и № 01-30/152 от 16.11.2023 г. о выделении средств. Получены ответы № 01 -11/04854 от 10.07.2024 и № 01-11/10316 от 22.12.2023 г., что затраты включены в проект Титульного списка мероприятий по приведению в нормативное состояние в 2024 году.

Просим Вас выделить необходимые средства в 2024 году для устранения нарушений по Предписанию и Предостережению в области пожарной безопасности.

Директор



Е.В. Гуменная

